


## 早期地区 籾乾燥情報



猛暑日が続き、圃場では**「高温登熟障害」**がみられます。














(水分差も大きい)


## 刈り遅れ

(低水分・胴割れ・開頴籾) など、稲・籾に生理障害が 起きています。















## 对処方法

①乾燥温度を下げて、ゆっくり乾燥してください。







弊社最新「ウインディネックス」 乾燥機の場合は、乾燥速度の設定を 「ふつう」→「ゆっくり」に変更して いただくと、ゆっくり乾燥します

②乾燥後の送風冷却は、絶対に行わないでください。 玄米の胴割れによる等級低下の恐れがあります。



ゆっくり、やさしく、丁寧に

急激な冷却を行わず、 自然に放冷して ください